

Ponad 80% odmierzaczy paliw skontrolowanych przez Inspekcję Handlową spełnia wymagania. To dobra wiadomość dla kierowców.

Jak pokazują wyniki kontroli Inspekcji Handlowej odmierzacze paliw poprawnie wskazują ilość nalewanego paliwa. Każde wahanie jest trudno zauważalne dla przeciętnego konsumenta i działa na jego niekorzyść, dlatego tak istotne są odpowiednie kontrole.

Inspekcja Handlowa w II i III kwartale 2015 r. sprawdziła 243 odmierzacze paliw na 80 stacjach. Kontrola została przeprowadzona na terenie całego kraju, a przedsiębiorcy zostali wytypowani losowo. Łącznie zakwestionowano 57 odmierzaczy ze względu na: błędne wskazanie ilości tankowanego paliwa (40 urządzeń, 16,4 proc.) i nieprawidłową instrukcję użytkowania (32 urządzenia, 13,2 proc.). Badania odmierzaczy paliw wykazały, że nieprawidłowe wskazania wahały się od +0,14 proc. do +7,2 proc. na niekorzyść konsumentów. Oznacza to, że kierowcy tankowali mniej paliwa niż wynikałoby ze wskazań urządzenia.

Wszystkie zakwestionowane nieprawidłowości zostały wyeliminowane - urządzenia, które błędnie odmierzają ilość paliwa, zostały wymienione lub po naprawie ponownie zalegalizowane przez organy administracji miar, a instrukcje obsługi poprawione.

Trwają też prace nad nową ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Zgodnie z przepisami nowej ustawy, w strukturach systemu nadzoru rynku znajdzie się Prezes Głównego Urzędu Miar oraz dyrektorzy okręgowych urzędów miar, co pozwoli na rozszerzenie kompetencji tych organów w zakresie kontroli m.in. odmierzaczy paliw.

Źródło: uokik.gov.pl