

Kategoria: Aktualności

Opublikowano: wtorek, 29, październik 2024 13:22

Katarzyna Sekuła

Odśłony: 582

Od sierpnia do końca roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) we współpracy z wojewódzkimi inspektoratami przeprowadza kontrole ogrzewaczy pomieszczeń dostępnych na polskim rynku. Celem tych działań jest sprawdzenie, czy produkty spełniają wymagane normy bezpieczeństwa, ekologii oraz efektywności energetycznej. Akcja ta obejmuje przede wszystkim ogrzewacze na paliwo stałe typu „koza”, a także wybrane kotły, które równolegle kontroluje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Sprawdzane normy i oznaczenia

Każdy ogrzewacz wprowadzony na rynek musi posiadać oznakowanie CE i deklarację właściwości użytkowych, które szczegółowo określają jego parametry. Zespół inspektorów GUNB, działający we współpracy z 16 wojewódzkimi inspektoratami, przeprowadza szczegółowe kontrole formalne zarówno u producentów, jak i dystrybutorów, zwracając uwagę na zgodność oznakowania oraz pełną informację o produkcie. Kontrolowane są m.in. dokumenty zakładowej kontroli produkcji oraz instrukcje obsługi, które powinny zapewniać użytkownikom jasne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Badania laboratoryjne i wyniki

Jeśli inspektorzy zauważą niezgodności formalne, zabezpieczają wybrane produkty i zlecają badania w akredytowanych laboratoriach. Do tej pory zakończono już 50 z zaplanowanych 88 kontroli, co objęło 74 typy ogrzewaczy od 33 różnych producentów. Próbkę pobraną podczas kontroli przechodzą weryfikację pod kątem deklarowanych przez producentów właściwości użytkowych. Na tym etapie, w przypadku negatywnych wyników pierwszej próbki, istnieje możliwość zbadania tzw. próbki kontrolnej, którą sprzedawca ma obowiązek udostępnić. Wyniki badań mają zostać opublikowane na stronie GUNB.

Wyniki UOKiK – kontrole kotłów

UOKiK oraz Inspekcja Handlowa podjęły równoległe działania kontrolne w wybranych województwach, sprawdzając kotły na paliwa stałe o mocy do 500 kW pod kątem wymogów ekoprojektu UE. Inspekcja dotyczyła oznakowania, parametrów konstrukcyjnych i zgodności dokumentacji. Z 10 sprawdzonych modeli 6 spełniało wszystkie normy, podczas gdy w 4 stwierdzono nieprawidłowości konstrukcyjne i formalne. Wyniki te zostały opublikowane na stronie UOKiK.

Konsekwencje kontroli

W związku ze stwierdzonymi niezgodnościami organy nadzoru wszczęły 16 postępowań administracyjnych, których celem jest doprowadzenie produktów do zgodności z obowiązującymi przepisami. Producenci, którzy wykryli niezgodności, często podejmują działania naprawcze na własną rękę, aby sprostać wymaganiom. Celem tej szeroko zakrojonej akcji kontrolnej jest nie tylko poprawa bezpieczeństwa użytkowania ogrzewaczy, ale również redukcja ich wpływu na środowisko oraz wzmocnienie zaufania konsumentów do dostępnych na rynku wyrobów budowlanych.

Źródło: GUNB